

ASA DE la Vallée de l'Aire
Entretien 2011 : L'Aire



Cèpée inclinée vers la rivière menaçant de tomber.



Coupe entière de la cèpée.

ASA DE la Vallée de l'Aire
Entretien 2011 : L'Aire



Végétation buissonnante implantée à l'intérieur d'un méandre
(Augmentation des risques d'érosion en berge opposée)



Coupe de la végétation basse à l'aplomb de la berge facilitant ainsi l'écoulement et
limitant les risques d'érosion

ASA DE la Vallée de l'Aire
Entretien 2011 : L'Aire



Observation d'une zone d'érosion (encoche).



Réalisation d'un « peigne » avec des aulnes et frênes stabilisés par un saule dont la connexion avec la souche a été conservée ceci afin piéger les sédiments et permettre à longs termes la stabilisation de la berge par développement végétal de saules.



ASA DE la Vallée de l'Aire
Entretien 2011 : L'Aire



Développement important de végétation buissonnante sur un atterrissement recouvrant fortement le lit de la rivière.



Coupe de la végétation buissonnante. Conservation des arbres de haut-jet.

ASA DE la Vallée de l'Aire
Entretien 2011 : L'Aire



Vue panoramique du dégagement d'un atterrissement par coupe et élimination de la végétation buissonnante (saules)



Présence d'un embâcle important limitant l'écoulement de la rivière.



Coupe et extraction de l'embâcle.