

**ASA DE LA BAR INFERIEURE
Travaux d'entretien 2008**



Après entretien aval pont omicourt




Amont de Chéhéry



Sous villers sur Bar buissonnants et saules vieillissants



Réalisation d'un peigne sur berge érodée avec risque de coupure



Sous villers sur bar gestion de la végétation sur la berge convexe