

ASA DE LA BAR INFERIEURE
TRAVAUX D'ENTRETIEN
TRANCHE 2016





Constat : Présence de buissonnants fortement développés sur le lit de la rivière créant un frein important à l'écoulement ;
Intervention : coupe de la végétation pour dégager les écoulements, maintien d'une frange végétalisée.



Constat : Présence de plusieurs aulnes morts ;
Intervention : coupe des sujets dépérissant.

ASA DE LA BAR INFERIEURE
TRAVAUX D'ENTRETIEN
TRANCHE 2016



Constat : Présence de plusieurs arbres fortement inclinés sur la rivière risquant de créer des encombres à l'écoulement en cas de chute ;

Intervention : Coupe des sujets inclinés, évitant tout risque de basculement.



Constat : Présence de plusieurs arbres en travers du lit ;
Intervention : extraction des sujets tombés dans la rivière.

**ASA DE LA BAR INFERIEURE
TRAVAUX D'ENTRETIEN
TRANCHE 2016**



Réalisation de deux peignes afin de limiter l'érosion de la berge (et du chemin) pour maintenir l'accès à une pâture enclavée entre la rivière et le canal des Ardennes



Installation de 1510 ml de clôtures afin d'éviter la descente des animaux directement dans la rivière pour boire.
Mise en place de pompes à museau pour faciliter l'abreuvement

