

**ASA DE LA VALLEE DE L'AIRE
INTERVENTION 2006**

Bras de Grandpré




Coupe sélective ponctuelle



Après travaux de Novembre 2006




Grisard cassé entrave l'écoulement et favorise l'envasement



Après travaux de novembre 2006 vue en novembre 2007



Saule vieillissant à recéper



Coupe des vieux saule en novembre 2006



Vue en novembre 2007