

**Bras de Termes : Travaux réalisés en 2007**



**Saules buissonnant favorisant l'érosion des berges**



**Après coupe sélective**





**Cèpée saule recouvre totalement le lit de la rivière**



**Coupe sélective et élagage**





**Déséquilibre rive droite rive gauche avec érosion de berge**



**Gestion par coupe sélective,  
les petits saules buissonnants sont conservés en pied de berge pour la faune**





**Embâcle provoquant une retenue d'eau d'environ 50 cm  
et provoquant l'érosion amont aval des berges**



**Extraction de l'embâcle et gestion sélective de la végétation**