

**ASA De La vallée de la Muette
Travaux de restauration
Tranche 2014**



Constat : Présence de cépées de saules implantées dans le lit du ru créant des retenues d'eau importante.
Certains sujets créent de véritable frein à la continuité du cours d'eau.

Intervention : coupe et extraction des brins afin de restaurer l'écoulement du ru.



Constat : Végétation buissonnante recouvrant fortement le lit du ru.

Intervention : Coupe afin de remettre en lumière certains secteurs.

